

职业卫生技术服务报告信息公开表			
建设单位（用人单位）名称	上海中振有色金属铸造有限公司		
建设单位（用人单位）地址	上海市金山区山阳镇金康东路 3755 号		
建设单位（用人单位）联系人	周珣		
项目名称	上海中振有色金属铸造有限公司职业病危害因素检测项目		
项目组人员名单	王艳秋、张亚楠、施秀慧、王赛勤、陈惠青		
现场调查人员名单	施秀慧	现场调查时间	2024. 09. 29
现场采样/检测人员名单	裴文锋、王艳秋	现场采样/检测时间	2024. 10. 24
建设单位（用人单位）陪同人	周珣		
现场调查/现场采样/检测图像影像	A photograph showing three individuals standing in front of a building entrance. On the left, a man in a grey work jacket and cap. In the middle, another man in a grey work jacket and cap. On the right, a woman in a grey blazer. They are all wearing face masks. A photograph showing two people in a workshop or industrial setting. One person is wearing a grey work jacket and cap, and the other is wearing a blue work jacket and cap. They are standing near some equipment, including a tripod-mounted device.		