

职业卫生技术服务报告信息公开表			
建设单位（用人单位）名称	上海茂丰旗篷有限公司		
建设单位（用人单位）地址	上海市金山区枫泾镇建安路 69 号		
建设单位（用人单位）联系人	杨静		
项目名称	上海茂丰旗篷有限公司职业病危害因素检测项目		
项目组人员名单	陈思超、王赛勤、陈惠青		
现场调查人员名单	李岫雯	现场调查时间	2024. 11. 01
现场采样/检测人员名单	陈思超、赵小天	现场采样/检测时间	2024. 12. 03
建设单位（用人单位）陪同人	杨静		
现场调查/现场采样/检测图像影像	 采样 拍摄时间: 2024.12.03 星期二 地 点: 上海市金山区·上海茂丰旗篷有限公司(建安路) 今日水印 相机 真实可信 型号 HW3250PMA35X  采样 拍摄时间: 2024.12.03 星期二 地 点: 上海市金山区·上海茂丰旗篷有限公司(建安路) 今日水印 相机 真实可信 型号 UBRTNPD4LDRX2		